



FULVIO



Telaio tipo 342/AL matricola 0242/AL

Motore tipo 342 matricola 0242/AL

Cambio tipo 342 matricola II/L

Ponte tipo 342 matricola 7/B.

Collaudato il 9/12/52 Consegnato il

Cliente