



Telaio tipo 510 matricola 0498/M

Motore tipo 119 matricola 0498/M

Cambio tipo 509 matricola 11/8

Ponte tipo matricola

Collaudo il Consegnato il

Cliente

Pinetti.