

Varese 24.08.04

Egregio Avv. Flaminio,

Allego qualche foto interessante, in particolare WK 6652, al Tourist Trophy del 1929 pilotata dal <sup>Edgar</sup> ~~Percy~~ \* MacLure col n. 14. Nella foto la parte inferiore del '2' è parzialmente oscurata, e sembra un '7'. I numeri sono stati confermati da Barbara Farquhar.

Nel T.T. del 1928 WK 6652 aveva il numero 18, pilota Edgar MacLure, ritirato dopo 4 giri con problema al ponte posteriore dopo un incidente (uscita).

La Barbara mi scrive che il numero del telaio va scritto 60/19 e non 60-19. Inoltre 40100 non è il numero del motore.

Cordiali saluti

Stuart

\* Il fratello Percy era il meccanico. Erano i figli del Direttore dello Stabilimento della Riley.