



Bericht-Nr.: **4642033114**

Datum: **18.03.2014 10:54 Uhr**

Seite 1 von 1

AUTOHAUS ASTALLER GMBH
DIESELSTR. 1
D-84069 SCHIERLING

Klasse:	PERSONENKRAFTWAGEN	01
Aufbau:	GESCHLOSSEN	0200
Hersteller:	AUTO BLEU	0800
Typ:	750	00000000
Variante/Version/Ausführung:		-
Emissionsschl:	OLDTIMER	0098
Fz-Id.Nr.:	195475	
ZGG:	700	
EZ/km:	JAN 1954/32339	

Begutachtung § 23 StVZO inkl. § 21 StVZO

101110

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

nächste Unters.
MRZ 2016

Sehr verehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Ihr Fahrzeug entspricht zum Zeitpunkt der Begutachtung - bis auf etwaige im Gutachten beschriebene Abweichungen - den geltenden Vorschriften.

Die Anmeldung zur nächsten Hauptuntersuchung ist im März 2016 notwendig.
Die entsprechende Plakette haben wir nicht zugeteilt. Sie erhalten diese bei Ihrer Zulassungsstelle.
Bitte lassen Sie durch die zuständige Zulassungsstelle die Einzelgenehmigung für Ihr Fahrzeug erteilen.

Ihr Betreuer, Herr Hüttner



Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts
Betriebsbremse 1. Achse	120	120
Betriebsbremse 2. Achse	120	120
Feststellbremse	100	100

Abbremsung BBA (%): Räder block.
Abbremsung FBA (%): Räder block.

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. TÜV im Internet: www.tuev-sued.de

TÜV SÜD - Mehr Sicherheit. Mehr Wert.

Ihre Technische Prüfstelle für den Kfz-Verkehr

TÜV SÜD Auto Service GmbH



GUTACHTEN zur Erlangung einer Einzelbetriebserlaubnis gem. §21 StVZO

mit Nr. 4642033114 vom 13.03.2014

Fahrzeugbeschreibung (nur gültig in Verbindung mit zugehörigem Untersuchungsbericht)

B	02.01.1954	2.1	0800	2.2	00000000 -	L	2	9	1	P.2/P.4	70	/	5000	T	160	
J	01		4	0200		18	4100				19	1520				
E	195475		3	1		20	1070				G	490				
D.1	Auto Bleu					12	-		13	-		Q	-			
D.2	750					V.7	-		F.1	700		F.2	700			
	-					7.1	300		7.2	400		7.3	-			
	-					8.1	300		8.2	400		8.3	-			
	-					U.1	-		U.2	-		U.3	-			
D.3	750					O.1	-		O.2	-		S.1	2	S.2	-	
2	AUTO BLEU					15.1	155SR15 82S									
5	PERSONENKRAFTWAGEN					15.2	155SR15 82S									
	GESCHLOSSEN					15.3	-									
V.9	-					R	grau				11	7	/	-		
14	OLDTIMER					K	-									
P.3	BENZIN					6	-		17	-		16	-			
10	0001	14.1	0098	P.1	747	21	-									
22	Zu P.1: M. Renault Dauphine Gordini Motor, Typ 670-01, Nr. 1692503 i.V.m. Solex 32PBit Vergaser Nr. 60422* Achsabs tand: 2100mm* Ausnahmen. erf. von §49ff StVZO: lichttechn ische Einrichtungen ohne Prüfzeichen; *Nachw. d. Etwa-Wirk. gem. § 22a(3) Nr. 2 StVZO f.: Beleucht-einr.*															

Zusätzliche Bemerkungen zur Fahrzeugbeschreibung:

-
-
-
-

Notizen / zusätzliche Angaben:

-
-
-
-

KEZ-Brief Nr. ... WC 770863 ...
 amtlich. Kennzeichen ... R 0023 ...
 zugeteilt am ... 14.04.14 ...
 Landratsamt Regensburg

Dieses Gutachten ist nur gültig mit Original-Stempel und Unterschriften.

Woz



Bescheinigung des amtlich anerkannten Sachverständigen:

Es wird bescheinigt, dass die vorstehend aufgeführten Angaben zur Fahrzeugbeschreibung zutreffen und das Fahrzeug den geltenden Vorschriften entspricht.

- Franz Hüttner

Kelheim, 13.03.2014

Stempel  *[Signature]*
 Unterschrift des amtlich anerkannten Sachverständigen

• TÜV SÜD • Mehr Sicherheit. Mehr Wert.



Gutachten-Nummer: 4642033114

TÜV SÜD AUTO SERVICE GMBH

Rennweg 85
93309 Kelheim
Tel.-Nr.: (0 94 41) 6 60 97 42
Fax-Nr.: (0 94 41) 53 10

Gutachten für die Einstufung eines Fahrzeugs als Oldtimer nach § 23 StVZO

Das Gutachten wurde nach der Nr. 1. der Richtlinie für die Begutachtung von Oldtimern erstellt.

1. Name des Auftraggebers	
Name:	AUTOHAUS ASTALLER GMBH
Strasse:	DIESELSTR. 1
PLZ/Ort:	84069 SCHIERLING

2. Fahrzeugdaten	
Fahrzeugidentifizierungsnummer oder TP-Nr.	195475
Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	PERSONENKRAFTWAGEN GESCHLOSSEN
Hersteller - Kurzbezeichnung / Code	AUTO BLEU 0800
Typ / Variante / Version / Code	750 000 - 00000 -
Handelsbezeichnung	Auto Bleu 750
Baujahr / Herstellungsdatum (Tag oder mind. Jahr)	1954
Datum der Erstzulassung	Februar 1954
Amtl. Kennzeichen	-

3. Technische Beschreibung		
Zustand Hauptbaugruppen	erfüllt	nicht erfüllt
3.1 Aufbau / Karosserie		
3.1.1 Außenhaut		
Originales oder zeitgenössisches Erscheinungsbild	x	
Originalwerkstoff oder zulässige Werkstoffe	x	
3.1.2 Lack		
Zeitgenössische Farbgebung	x	
Zeitgenössische Reklamemotive / Firmenaufschriften	x	
3.2 Rahmen und Fahrwerk		
3.2.1 Rahmen		
Originalausführung / Originalersatzteil / Nachfertigung mit Herstellerfreigabe	x	
Originalwerkstoff oder zulässige Werkstoffe	x	
3.2.2 Fahrwerk		
Originalausführung / Originalersatzteil oder zulässige Umrüstung	x	
3.3 Motor und Antrieb		
3.3.1 Motor		
Originalausführung oder Motor aus Fahrzeugbaureihe	x	
Gemischtaufbereitung original oder zulässige Umrüstung	x	
Abgasanlage original oder zulässige Umrüstung	x	
3.3.2 Getriebe		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	x	

*) nicht Zutreffendes kann entfallen

TÜV SÜD • Mehr Sicherheit. Mehr Wert. TÜV SÜD • Mehr Sicherheit. Mehr Wert. TÜV SÜD • Mehr Sicherheit. Mehr Wert. TÜV SÜD • Mehr Sicherheit. Mehr Wert.



Gutachten-Nummer: 4642033114

	erfüllt	nicht erfüllt
3.4 Bremsanlage		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	x	
3.5 Lenkung		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	x	
Originallenkrad oder zulässiges Sonderlenkrad	x	
3.6 Reifen / Räder		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	x	
3.7 Elektrische Anlage		
3.7.1 LTE		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	x	
3.7.2 Radio		
Kein Radio vorh. / Originalausführung / zulässige Umrüstung		
3.7.3 Übrige Ausstattung		
Originalausführung / zulässige Umrüstung	x	
3.8 Innenraum		
3.8.1 Sitze / Gurte		
Originalausführung oder zulässige Um-/Nachrüstung	x	
3.8.2 Armaturenbrett		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	x	
3.9 Pflege- und Erhaltungszustand		
Guter Pflege- und Erhaltungszustand (Abgrenzung zu "normalen alten" Fahrzeugen)	x	

4. Zugehörige Abweichungen vom Originalzustand


Zu *)	Beschreibung des Ist-Zustands, sofern vom Originalzustand abweichend:
3.1 Aufbau / Karosserie	
3.2 Rahmen / Fahrwerk	
3.3 Motor / Antrieb	
3.4 Bremsanlage	
3.5 Lenkung	
3.6 Reifen / Räder	
3.7 El. Anlage	
3.8 Innenraum	

5. Ergebnis der Begutachtung

	JA	NEIN
Das beschriebene Fahrzeug ist - ggf. unter Berücksichtigung der nachfolgenden Erläuterung - ein Oldtimer im Sinne des § 23 StVZO	x	
Es wurde eine Hauptuntersuchung durchgeführt. *)	x	
Es wurde eine Untersuchung im Umfang einer Hauptuntersuchung durchgeführt. *)	x	
Es wurde eine Begutachtung nach § 21 StVZO durchgeführt. *)	x	

Gutachten-Nummer: 4642033114

Ort, Datum: Kelheim, 18.03.2014


Unterschrift des aaS / PI



Prüfstempel mit Kennnummer

*) nicht Zutreffendes kann entfallen

TÜV SÜD • Mehr Sicherheit. Mehr Wert. TÜV SÜD • Mehr Sicherheit. Mehr Wert. TÜV SÜD • Mehr Sicherheit. Mehr Wert.